

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

12/05/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25241492

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/07/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9) RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 083F1066

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays			de 1ère mise circulation	
EA-309-ZY (F)	19/08/2019 31		03/2016	
Marque	Désignation commerciale			
PEUGEOT	308			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF3LBBHZHGS034785		M1	\[\text{VP} \]	
Type / CNIT			Energie	
M10PGTVP028T919			GO	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

Défaillances majeures :

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD, ARG

5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu AVG, AVD

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVD

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG , AVD 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AV 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/08/2020 : 97591 km / 12/08/2022 : 139408 km / 10/10/2022 : 142714 km / 14/08/2024 : 186407 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 200968

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE:

EA-309-ZY CT:11/07/2025

C67549989

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3LBBHZHGS034785

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 11/07/2025 EA-309-ZY

MESURES	REALISEES ET	VALEURS LIMITES	CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G G D +1.0 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 49 % 21 % 837 daN 506 daN Forces verticales : Frein de service 308 daN 296 daN 127 daN 168 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 4 % 25 % Forces de freinage (efficacité) : 308 daN 296 daN 127 daN 168 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 66 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %