

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 67549923

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

07/05/2025

25241426

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures

Défaillances majeures:

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

06/07/2025

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

07/05/2025

25241426

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures:
2.1.1.e.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes

4.1.1.b.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013C0416

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
BY-829-ZY (F)	19/06/2020	29/04/2003	
Marque	Désignation commerciale		
RENAULT	CLIO		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			ale Genre
VF1BB07CF28721516		M1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Type / CNIT			Energie
MRE5002EK998			GO
Document(s) présenté(s)			

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD. ARG

5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé ARD

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré AR

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/06/2019 : 76981 km / 19/08/2019 : 77175 km / 20/05/2020 : 77957 km / 19/06/2020 : 78732 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

BY-829-ZY CT:06/07/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1BB07CF28721516 S013C026 25241426 XXXXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

 AVANT
 ARRIERE

 G
 D
 G
 D

 Ripage (-8 à +8 m/km) :
 +0.4 m/km
 The state of the sta

Forces verticales: 690 daN 390 daN

Frein de service

 Forces de freinage :
 286 daN
 282 daN
 161 daN
 146 daN

 Déséquilibre (<20%) :</td>
 2 %
 10 %

 Forces de freinage (efficacité) :
 286 daN
 282 daN
 161 daN
 146 daN

 Taux d'efficacité global (≥50 %) : 81 %
 482 daN
 161 daN
 146 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(3 m-1) C3:3.8 m-1 C4:3.59 m-1 C5:3.57 m-1 Moyenne:3.66 m-1

N° D'IMPRIMÉ: C67549923