

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

17/10/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25246964

N° D'IMPRIMÉ C 6952116

	NATURE DU CONTRÔLE	
	Contrôle technique périodique	
	(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	
	Défavorable pour défaillances majeures	
	(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	
	16/12/2025	
	NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	
	Contre-visite	
\geq		\longrightarrow

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0416 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
				e de 1ère mise n circulation	
CN-795-PP (F)	795-PP (F)		05	5/12/2012	
Marque	Désignation commerciale				
SUZUKI SWIFT		IFT			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
TSMNZC72S00300778		M 1	l	VP	
Type / CNIT Energie					
M10SUZVP000J162			[ES]		
Document(s) présenté(s)					
				$\overline{}$	

Défaillances majeures :

1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect) 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG AVD

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu anormal

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG. AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD. ARG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai **2018**: 03/08/2018: 45719 km / 05/09/2020: 78279 km / 16/09/2022: 112885 km / 15/11/2022:

115228 km / 18/10/2024 : 149222 km

ou un huissier de justice
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

157820 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> CN-795-PP CT:16/12/2025

> > C69521167

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · TSMNZC72S00300778

N° D'IMPRIMÉ :

25246964 **XXXXXXXXX**

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES AVANT ARRIERE

G G D -0.4 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 4 % 3 %

595 daN 422 daN Forces verticales :

Frein de service

243 daN 171 daN 227 daN 144 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 16 % Forces de freinage (efficacité) : 243 daN 227 daN 144 daN 171 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 77 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.4 %

S013C026