

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573042 **NATURE DU CONTRÔLE** N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 14/11/2025 25247774

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DV-218-KP (F) 03/08/2024 16/06/2011 Marque Désignation commerciale MERCEDES BENZ VIANO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VP WDF63981313657563 M1 Type / CNIT Energie M10MCDVP023U621 GO Document(s) présenté(s)

Défaillances critiques :

1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite

Défaillances majeures :

1.4.1.a.2. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est

atteint AVG, AVD 6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement ARG

6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) G, ARD ARG

Défaillances mineures :

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion ARD, ARG

6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis AV, C, AR

6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle C

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AV

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 07/01/2021: 138848 km / 27/10/2021: 150522 km / 13/05/2022: 152540 km / 12/07/2022: 153633 km / 25/07/2024: 171416 km

Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Certificat d'immatriculation

179519

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE:

C68573042

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DV-218-KP CT:14/11/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · WDF63981313657563

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 R: 14/11/2025 DV-218-KP

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G D G D -5.0 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

Dissymétrie suspension (≤ 30%): 3 % 2 %

1185 daN 1082 daN Forces verticales :

Frein de service

374 daN 383 daN 404 daN 373 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 3 % 8 % Forces de freinage (efficacité) : 374 daN 383 daN 373 daN 404 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %): 8 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.1 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1 C3:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.3 % +0.5 % -4.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.7 %