

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

### Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573503 **NATURE DU CONTRÔLE** N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 28/11/2025 25248232

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances maieures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1620 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

Date de 1ère mise

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FF-778-AK (F) 23/10/2025 28/03/2019 Marque Désignation commerciale PEUGEOT EXPERT TRAVELLER (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3VEAHXKJZ097509 M1 VP Type / CNIT Energie M10PGTVP071R946 GO Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARD. AVD 6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures AR

8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P046C P246C

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS: Usure importante AVG,

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS: Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD AVD ARG

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse G, D

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD, AVD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 13/04/2023: 48818 km / 24/04/2025: 114235 km / 12/06/2025: 117978 km

## (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

127572

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE:

C68573503

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FF-778-AK CT:27/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · VE3VEAHXK.IZ097509

N° D'IMPRIMÉ :

25248232 XXXXXXXXX

S013C026

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE

G G D +1.1 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 3 % 5 % 1108 daN 788 daN Forces verticales :

Frein de service

389 daN 280 daN 367 daN 273 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 6 % 3 % Forces de freinage (efficacité) : 389 daN 367 daN 273 daN 280 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -0.8 % -0.4 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.4 % -3.9 %