



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69185268

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		24/03/2026		26251771	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
23/05/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0416					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
CC-980-HA (F)		06/03/2012		14/12/2007	
Marque		Désignation commerciale			
SEAT		ALHAMBRA			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VSSZZZ7MZ8V506776		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
MSE5446DY158		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
228444					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
CC-980-HA CT:23/05/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VSSZZZ7MZ8V506776 N° D'IMPRIMÉ : C69185268		S013C026 S : 23/05/2026 CC-980-HA			
		Défaillances majeures : 3.2.1.c.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable AVD 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse ARD 8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, D 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/11/2019 : 167796 km / 23/11/2021 : 185406 km / 12/12/2023 : 200787 km / 05/12/2025 : 227260 km / 16/12/2025 : 227284 km			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.5 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 1 % Forces verticales : 1032 daN 758 daN Frein de service Forces de freinage : 393 daN 356 daN 191 daN 220 daN Déséquilibre (<20%) : 10 % 14 % Forces de freinage (efficacité) : 393 daN 356 daN 191 daN 220 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 64 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(0.6 m-1) C1:6.26 m-1 C2:2.57 m-1 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 % -0.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.4 % -1.5 %			