PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68347123

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/02/2026	26250707

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8
13821 LA PENNE S/ H.
Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013C0416

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EG-851-HJ (F)	09/05/2025	27/10/2016

Marque	Désignation commerciale
LAND ROVER	RANGE ROVER SPORT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SALWA2KF9GA103239	M1G	VP

Type / CNIT	Energie
M1GLDRVP000M509	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :
5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé AVD

Défaillances mineures :
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARG
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/07/2021 : 74342 km / 31/03/2022 : 86447 km / 26/04/2022 : 89416 km / 28/03/2024 : 157411 km / 09/05/2025 : 182009 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

210253

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-7.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	0 %		3 %	
Forces verticales :	1167 daN			1064 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	486 daN	457 daN	345 daN	351 daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	486 daN	457 daN	345 daN	351 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 73 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %				

Émissions à l'échappement
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 % -1.3 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.0 % -1.8 %

EG-851-HJ

CT:18/04/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026

N° SÉRIE : SALWA2KF9GA103239

N° D'IMPRIMÉ : C68347123

S013C026
S : 18/04/2026
EG-851-HJ