NDJLR - NEUBAUER SAINT-GERMAIN

25 bis route de St Germain
78560 Le Port MARLY
TEL 01-39-58-80-71 / FAX 01 39 58 85 80

Siret 33988016300037
No TVA FR72339880163

Monsieur Kevin Soares.

NEUBAUER GROUPE

FACTURE ATELIER

Numéro facture /
Date facture
Compte client 41188855
OR 104412
Date OR 11/03/2024
N° Stock 12484452
Date Fin Garantie 20/10/2018
Réceptionnaire Kevin SOARES

Mr BASTIEN THIERRY
364 AVENUE NAPOLEON BONAPARTE
92500 RUEIL MALMAISON

aett.bastien@gmail.com

MARQUE	IMMAT	MODELE : **Discovery Sport Mark I TD4 150ch SE A**		ENERGIE	KM	**Date M.E.C :**
LAND ROVER	**DW-439-RD**	N° DE SERIE :	SALCA2BN4GH561143	DIESEL	139437	20/10/2015

REF	QTE	LIBELLE	PU HT	REM.	PU NET	TOTAL HT
A		REMPLACEMENT CHAINE DISTRIBUTION ET ARBRE EQUILIBRAGE				
HMO1	20	REMPLACEMENT CHAINE DISTRIBUTION ET ARBRE EQUILIBRAGE	125,00		125,00	2 500,00
C LR154091	1	BOUCHON DE VIDANGE D'HUILE	11,87	10,00	10,68	10,68
C LR112877	4	BOULON	2,96	10,00	2,66	10,64
C QYG500090	1	VIS A TETE HEXAGONALE	1,00	10,00	0,90	0,90
C LR000466	4	VIS A TETE HEX. AVEC RONDELLE J9C21167	8,36	10,00	7,52	30,08
C LR073669	1	FILTRE A HUILE / JDE37128	20,34	10,00	18,31	18,31
C LR024151	2	ECROU SIX PANS AVEC RONDELLE PLATE	8,82	10,00	7,94	15,88
LM2277	2	NETTOYANT	12,95	10,00	11,65	23,30
C LR181439	1	LIQUIDE - SYSTEME REFROIDISSEMENT	73,06	10,00	65,75	65,75
EDGE0W30	7	EDGE PRO 0W30 CASTROL	36,30	10,00	32,67	228,69
C STC50550	1	TUBE JOINT CARTER HUILE MOTEUR	19,09	10,00	17,18	17,18
C LR120542	1	ECROU SPECIAL	2,59	10,00	2,33	2,33
C LR073744	1	PIGNON - ARBRE A CAMES	118,02	10,00	106,22	106,22
C LR073764	1	PIGNON - ARBRE A CAMES VOIR JDE36868	217,02	10,00	195,32	195,32
C LR088515	4	BOULON	2,17	10,00	1,95	7,80
C LR177463	1	SOL.- CALAGE VARIABLE MOTEUR	33,39	10,00	30,05	30,05
C LR003158	2	CIRCLIP INTERIEUR	2,34	10,00	2,11	4,22
C LR080290	2	VIS	3,72	10,00	3,35	6,70
C LR084294	1	TENDEUR - COURROIE DE DISTRIBUTION	114,47	10,00	103,02	103,02
C LR138833	1	TENDEUR DE CHAINE VOIR JDE40723	100,42	10,00	90,38	90,38
C LR124261	1	POULIE RENVOI VOIR JDE40475	58,53	10,00	52,68	52,68
C LR083963	1	JOINT TORIQUE T4N15216	5,30	10,00	4,77	4,77
C LR083962	1	JOINT TORIQUE T4N15214	4,47	10,00	4,02	4,02
C LR082314	1	JOINT VOIR LR082314	7,96	10,00	7,16	7,16
C LR073734	1	RONDELLE DE JOINT	6,26	10,00	5,63	5,63
C LR073816	1	JOINT - COUVERCLE JDE38501	25,44	10,00	22,90	22,90
C LR084639	1	BAGUE D ETANCHEITE AR - VILEBREQUIN VOIR JDE39481	39,56	10,00	35,60	35,60
C LR105418	1	JOINT TORIQUE	5,12	10,00	4,61	4,61
C LR105417	1	JOINT TORIQUE	5,12	10,00	4,61	4,61
C LR073756	1	GUIDE - CHAINE DE DISTRIBUTION VOIR JDE36978	33,07	10,00	29,76	29,76

XXX = Pièce(s) d'origine) (# = Pièce(s) non d'origine) (* = Opération(s) facturée(s) selon le temps passé)

€
€
€

Sortie du Véhicule :
Date : Heure :
Visa Client :