

### PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

#### Exemplaire conservé par le centre

25241474

# N° D'IMPRIMÉ C 67549971

**NATURE DU CONTRÔLE** N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 12/05/2025 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances maieures Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 11/07/2025 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) :

#### IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

#### (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE** 

013C1620 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

| (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation |            | Date de 1ère mise<br>en circulation |            |    |
|--|------------|-------------------------------------|------------|----|
| DC-307-RW (F)                                      | 03/07/2019 |                                     | 31/01/2014 |    |
| Marque   |            | Désignation commerciale             |            |    |
| PEUGEOT  |            | 3008                                |            |    |
| (1) N° dans la série du type (VIN)                 |            | (5) Catégorie internationale Genre  |            |    |
| VF30U9HD8ES021442                                  |            | ı                                   | M1         | VP |

Energie

GO

M10PGTVP007E864

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement Défaillances mineures :

Source lumineuse défectueuse AVG. AVD

1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS: Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts AVG. AVD

6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 27/05/2019: 78425 km / 27/05/2021: 105710 km / 27/04/2023: 138386 km

#### (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 164327

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

C67549971

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Type / CNIT

DC-307-RW CT:11/07/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE30U9HD8ES021442

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 25241474 XXXXXXXXX

#### MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE **AVANT** G G D -0.8 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

1 %

4 %

936 daN 592 daN Forces verticales :

Frein de service

339 daN 206 daN 316 daN 218 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 6 % Forces de freinage (efficacité) : 339 daN 316 daN 218 daN 206 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 70 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Dissymétrie suspension (≤ 30%):

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.0 %-3.9 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %