

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

17/10/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25246930

N° D'IMPRIMÉ C 69521133

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances maieures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 16/12/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation	
CG-888-ZA (F)	27/06/2012		0/04/2002	
Marque	Désignation commerciale			
RENAULT	CLIO			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF1BB0P0G26544	241 1	M1	VP	
Type / CNIT			Energie	
MRE1312ER016			ES	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

Défaillances majeures :

2.1.1.e.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G, D 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D

4.13.1.a.2. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation : risque de court-circuit

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, A\/D

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD

6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement

6.1.7.g.2. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG, AVD

7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la

Défaillances mineures :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG. AVD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G, ח

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 03/04/2021: 73949 km / 28/04/2023: 77851 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

81125

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

CG-888-ZA CT:16/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE1BB0P0G26544241

N° D'IMPRIMÉ : C69521133

S013C026 S: 16/12/2025 CG-888-ZA

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G G D -1.1 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 0 % 7 %

706 daN 375 daN Forces verticales :

Frein de service

124 daN 259 daN 265 daN 134 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 3 % 8 % Forces de freinage (efficacité) : 259 daN 265 daN 134 daN 124 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 72 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.5 %): 0.35 % CO ralenti accéléré (≤0.3 %): 0.03 % Lambda (0.97 à 1.03)

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 % -1.2 % -16% Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.7 %