



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 65886514

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	31/07/2025	25244429

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
29/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C1620
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CH-507-SL (F)	03/02/2016	13/07/2012
Marque	Désignation commerciale	
DACIA	LODGY	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
UU1JSDBC647326066	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10DACVP0001469	GO	
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
143734

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

**CH-507-SL**  
**CT:29/09/2025**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : UU1JSDBC647326066  
N° D'IMPRIMÉ : C65886514

S013C026  
25244429  
XXXXXXXXXX

**Défaillances majeures :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

**Défaillances mineures :**

4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai**

**2018 :** 23/10/2018 : 88892 km / 13/04/2021 : 105224 km / 22/06/2021 : 107868 km / 11/10/2023 : 133958 km / 12/10/2023 : 133961 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.8 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		6 %		
Forces verticales :	804 daN		540 daN		
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	261 daN	254 daN	204 daN	204 daN	
Déséquilibre (<20%) :	3 %		0 %		
Forces de freinage (efficacité) :	261 daN	254 daN	204 daN	204 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>					
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C3:<0.1 m-1	C4:<0.1 m-1	C5:<0.1 m-1	Moyenne:<0.1 m-1	
1					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.8 %		+0.1 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	+1.1 %				