

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69521031

NATURE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 15/10/2025 25246828 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances maieures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1610 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BJ-743-HQ (F) 26/03/2014 08/12/2010 Marque Désignation commerciale PEUGEOT 308 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF34C9HXCAY148293 M1 VP Type / CNIT Energie M10PGTVP000F060 GO Document(s) présenté(s)

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Défaillances majeures :

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR, ARG

6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351 8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d' influence sur la lumière émise) ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.1.7.g.1. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG

2018: 14/01/2019: 121252 km / 10/12/2021: 159883 km / 12/12/2023: 193433 km

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

Certificat d'immatriculation

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

218614

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

S013C026

S: 14/12/2025 BJ-743-HQ

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

BJ-743-HQ CT:14/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE34C9HXCAY148293

N° D'IMPRIMÉ : C69521031 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 %

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G G D -1.5 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 0 % 3 %

814 daN 479 daN Forces verticales :

Frein de service

314 daN 279 daN 173 daN 180 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 12 % Forces de freinage (efficacité) : 314 daN 279 daN 180 daN 173 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 73 %

-1.2 %

-1.8 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.2 %