

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

17/10/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25246936

N° D'IMPRIMÉ C 69521139

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances maieures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 16/12/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98 (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR 013C1610 N° D'AGRÉMENT ·

SARL CONTROLE DU GARLABAN

S013C026

N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

(9)RAISON SOCIALE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation		
BW-570-AT (F)	02/01/2013		02/05/2007		
Marque	Désignation commerciale			ciale	
VOLKSWAGEN	TOURAN				
(1) N° dans la série du type	(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
WVGZZZ1TZ7W070567		M1		VP)	
Type / CNIT		~		Energie	
MVW93E6WHA99			GN)		
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					

Défaillances majeures :

6.1.3.i.2. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT : Fonctionnement au gaz carburant

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

6.1.7.g.2. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG

8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.2.12.g.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Fumée excessive

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé ARD, ARG

4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d' influence sur la lumière émise) ARG 4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) :

Mauvaise fixation AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG. AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse ARD, ARG

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 26/06/2019: 154441 km / 16/07/2021: 175657 km / 07/09/2021: 178125 km / 23/06/2023:

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

204094 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C69521139

BW-570-AT CT:16/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · WVGZZZ1TZ7W070567

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 16/12/2025 BW-570-AT

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	3
--	---

ARRIERE **AVANT** G D G D -1.3 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 0 % 1 % 901 daN 754 daN Forces verticales: Frein de service 328 daN 310 daN 251 daN 216 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 6 % 14 % Forces de freinage (efficacité) : 328 daN 310 daN 251 daN 216 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 32 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 %

-0.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.1 %-0.1 %