

# **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

D

## Exemplaire conservé par le centre

# N° D'IMPRIMÉ C 69521029

**NATURE DU CONTRÔLE** N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 15/10/2025 25246826 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances maieures

# (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/12/2025

#### NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

## (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DILVÉHICIII E

013C1620 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DO VENICOLE				
(2) Immatriculation et pay	atriculation	Date de 1ère mise en circulation		
EL-761-HZ (F)	07/07/2025		31/03/2017	
Marque		Désignation commerciale		
PEUGEOT	PARTNER			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF37BBHW6HJ553624		N1		CTTE
Type / CNIT				Energie
N10PGTCT037P126				GO
Document(s) présenté(s)				
				`

#### Défaillances majeures :

1.6.1.d.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Câblage endommagé AVG, AVD

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARD

4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D' IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR, ARG

8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

#### Défaillances mineures :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement

endommagé ou mal fixé D

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION :

Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G, D

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé G, ARD. ARG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD, ARG

### Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 12/07/2021: 74035 km / 13/07/2021: 74047 km / 04/07/2022: 96305 km / 17/07/2023: 120916 km / 01/07/2025 : 169038 km

# (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Certificat d'immatriculation

169156

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

S013C026

S: 14/12/2025 EL-761-HZ

PROCÈS-VERBAL N° : DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**EL-761-HZ** CT:14/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · VE37BBHW6H.I553624

N° D'IMPRIMÉ : C69521029

ARRIERE G G

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

+3.0 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

Dissymétrie suspension (≤ 30%): 0 % 10 %

855 daN 565 daN Forces verticales :

Frein de service

315 daN 274 daN 204 daN 196 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 14 % Forces de freinage (efficacité) : 315 daN 274 daN 204 daN 196 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % -4.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.7 % -1.8 %