

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 21/11/2025 25248020

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

20/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date d'imma	atriculation		ate de 1ère mise en circulation			
29/12/2015		29/1	2/2015			
Désignation commerciale						
CLIO						
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre						
VF15R3L0H53098965		M1				
Type / CNIT						
M10RENVP4372949			GO			
Document(s) présenté(s)						
	29/12/20 (VIN) (65	Désignation C (VIN) (5) Catégorie 65 N	Date d'immatriculation en c 29/12/2015 29/1 Désignation commercia CLIO (VIN) (5) Catégorie internationa 65 M1			

Certificat d'immatriculation

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

208592 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

PROCÈS-VERBAL N°:

DY-808-NB CT:20/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE15R3I 0H53098965

N° D'IMPRIMÉ : C68573289

S013C026 S: 20/01/2026 DY-808-NB

Défaillances majeures :

0.4.1.c.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d'identification 1.6.1.f.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le système signale une défaillance via l' interface électronique du véhicule

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs AV

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manguant ou manifestement défectueux AVG. AVD

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant

4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVG

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) D

4.13.1.a.2. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation : risque de court-circuit 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG

6.1.1.d.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation du berceau

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV

6.1.7.g.2. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVG 6.2.6.b.2. AUTRES SIÈGES : Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception ARD, AR, ARG

7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG. AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG, AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG,

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR: Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

		AVANT			ARRIERE				
	G		D	G		D			
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+4.6 m/km							
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %			5 %				
Forces verticales :		757 daN		425 daN					
Frein de service									
Forces de freinage :	248 daN		243 daN	160 daN		159 daN			
Déséquilibre (<20%):		3 %			1 %				
Forces de freinage (efficacité) :	248 daN		243 daN	160 daN		159 daN			
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 %									
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %									

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:0.26 m-1 C3:0.22 m-1 C4:0.2 m-1 Moyenne:0.23 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % -4.0 %



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

21/11/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25248020

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures Suite du procès-verbal (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 20/01/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S013C026 N° D'AGRÉMENT : (9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98 (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR 083F1066 N° D'AGRÉMENT · SIGNATURE: **IDENTIFICATION DU VÉHICULE** Date de 1ère mise en circulation Date d'immatriculation (2) Immatriculation et pays

2018: 20/05/2020: 127051 km / 15/06/2022: 184967 km Attention ce procès-verbal contient 2 pages

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DY-808-NB (F) 29/12/2015 29/12/2015 Marque Désignation commerciale RENAULT CLIO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF15R3L0H53098965 M1 VASP Type / CNIT Energie M10RENVP4372949 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 208592 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

XXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXX

S013C026 25248020 **XXXXXXXXX**

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D G G Ripage (-8 à +8 m/km) : +4.6 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%): 3 % 5 % 757 daN 425 daN Forces verticales : Frein de service 248 daN 243 daN 160 daN 159 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 3 % Forces de freinage (efficacité) : 248 daN 243 daN 160 daN 159 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C2:0.26 m-1 C3:0.22 m-1 C4:0.2 m-1 Moyenne:0.23 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % -4.0 %