

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

| N° D'IMPRIMÉ C 69515171 | | Exemplane conserve po | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL | | |
| Contrôle technique périodique | 05/11/2025 | 25247467 | | |
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE | (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ | | | |
| Défavorable pour défaillances majeures | Défaillances majeures : | | | |
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ | 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou | | | |
| 04/01/2026 | montage inadapté ARD, ARG | | | |
| | ✓ Défaillances mineures : | | | |
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE | 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour | | | |
| Contre-visite | légèrement usé AVG, AVD 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (Pł | HARES) : Système de projection | | |
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE | 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLA | RD AVANT) : Mauvaise orientation | | |
| | horizontale d'un feu de brouillard avant AVG | • | | |

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

SARL CONTROLE DU GARLABAN

S013C026

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013S0634 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE:

| IDENTIFICATION DU VÉHICULE | | | | | | |
|---|-------------------------|------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | e de 1ère mise n circulation | | | |
| EM-134-YH (F) | 13/06/2018 | 31/0 | 1/05/2017 | | | |
| Marque | Désignation commerciale | | | | | |
| PEUGEOT | 2008 | | | | | |
| (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre | | | | | | |
| VF3CUHNZ6HY06 | 0066 | M1 | VP | | | |
| Type / CNIT | | | Energie | | | |
| M10PGTVP048P288 | | | ES | | | |
| Document(s) présenté(s) | | | | | | |
| Certificat d'immatriculation | | | | | | |

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai **2018**: 27/09/2021: 62072 km / 22/09/2023: 87777 km / 24/09/2025: 112937 km

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG,

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG,

| (4)KILOMÉTRAGE | RELEVÉ |
|----------------|--------|
| | |

113625 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

> EM-134-YH CT:04/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE3CUHNZ6HY060066

S013C026 S: 04/01/2026 EM-134-YH

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIERE | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|------|---------|--|--|
| | G | | D | G | | D | | |
| Ripage (-8 à +8 m/km) : | | -4.3 n | n/km | | | | | |
| Dissymétrie suspension (≤ 30%) : | | 1 % | | | 13 % | | | |
| Forces verticales : | | 722 daN | | 493 daN | | | | |
| Frein de service | | | | | | | | |
| Forces de freinage : | 268 daN | | 265 daN | 197 daN | | 170 daN | | |
| Déséquilibre (<20%): | | 2 % | | | 14 % | | | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 268 daN | | 265 daN | 197 daN | | 170 daN | | |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 74 % | | | | | | | | |

Frein de stationnement Taux d'efficacité (\geq 18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.02 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.020

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.6 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %-1.1 %

N° D'IMPRIMÉ : C69515171