

## **PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

Auto Sécurité

## Exemplaire conservé par le centre

## N° D'IMPRIMÉ C 69515149

NATURE DU CONTRÔLE					(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique					04/11/2025	25247445			
(7)	RÉSULTAT DU	CONTRÔ	LE	~	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavor	able pour défai	llances m	ajeures		Défaillances maigures :				
(8) LIMITE D	E VALIDITÉ DU	CONTRÔ	LE RÉALI	SÉ	Défaillances majeures : 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse				
03/01/2026					défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE									
Contre-visite									
IDENTIFIC	ATION DU CEN	TRE DE C	ONTRÔLE		ou de dysfonctionnement grave AVG, AVD 6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou				
N° D'AGRÉMENT : S013C026					manque d'étanchéité du système d'échappement 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l' échappement				
9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN  3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					Défaillances mineures :  2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal  3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR  4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD  5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'				
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					essieu AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection d	(for travers ABB, ABC			
N° D'AGRÉMENT: 013S0634 SIGNATURE:					5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse AV 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE: Panneau ou élément				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					<ul><li>✓ endommagé ARD, ARG</li><li>→ 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS</li></ul>	ANTI-PROJECTIONS : Manguants, mal			
2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation  EM-521-LL (F) 21/11/2023 30/09/2005  Marque Désignation commerciale  CITROEN C4  (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre  VF7LCNFUC74329425 M1 VP  Type / CNIT Energie  MCT1302S1901 ES  Document(s) présenté(s)  Certificat d'immatriculation				le Genre VP Energie	fixés ou gravement rouillés AVG 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P0335  Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 13/05/2019: 86240 km / 14/05/2019: 86244 km / 10/05/2021: 112565 km / 19/05/2023: 140573 km / 01/08/2023: 141536 km / 11/07/2025: 161380 km / 23/07/2025: 162231 km				
(4	)KILOMÉTRAGI	E RELEVI	É		MESURES RÉALISÉES ET V	ALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	164689	)				AVANT ARRIERE			

## EM-521-LL CT:03/01/2026

C69515149

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7LCNFUC74329425

N° D'IMPRIMÉ :

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S013C026 S: 03/01/2026 EM-521-LL

		AVA	N I	ARRIERE			
	G		D	G		D	
Ripage (-8 à +8 m/km):		-2.1 m/km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		4 %			6 %		
Forces verticales :		793 daN			513 daN		
Frein de service							
Forces de freinage :	298 daN		277 daN	208 daN		208 daN	
Déséquilibre (<20%):		8 %			0 %		
Forces de freinage (efficacité) :	298 daN		277 daN	208 daN		208 daN	
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 7	5 %						

+2.0 % Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %):

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.1 % -2.9 %