

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

19/11/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25247927

N° D'IMPRIMÉ C 68573196

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances maieures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 18/01/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

S013C026

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

N° D'AGRÉMENT :

IDENTIFICATION DU VEHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation			Date de 1ère mise en circulation	
FE-019-PY (F)	15/03/2019		15/03/2019	
Marque	Désignation commerciale			
CITROEN	BERLINGO			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie			internationale Genre	
VR7EFBHWBKJ592967		N	N 1	CTTE
Type / CNIT				Energie
N10CTRCT0697600			GO	
Document(s) présenté(s)				

Défaillances majeures :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, ARD, AVD

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu AVG, AVD

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVD

5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé D

8.2.22.c.2. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P246C P24A4

8.2.22.e.2. OPACITÉ: Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l' essieu AVG, AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG, AVD

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS: Ecart significatif entre la droite et la gauche AV 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD C

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 05/05/2023: 43734 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 66999

Certificat d'immatriculation

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

PROCÈS-VERBAL N°:

FE-019-PY CT:18/01/2026

C68573196

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · VR7FFBHWBK.1592967

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 18/01/2026 FE-019-PY

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G G D -1.2 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 55 % 8 %

Forces verticales : Frein de service

245 daN 239 daN 210 daN 191 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 3 % 10 % Forces de freinage (efficacité) : 394 daN 276 daN 235 daN 192 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 76 %

888 daN

548 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.5 %

-2.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.2 %