



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68318451

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/01/2026	26250009

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
29/03/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C1610
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DJ-253-LS (F)	22/10/2015	19/08/2014
Marque	Désignation commerciale	
PEUGEOT	308	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3LB9HCGES154560	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10PGTVP011P543	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
190727

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

<b>DJ-253-LS</b>
<b>CT:29/03/2026</b>
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF3LB9HCGES154560
N° D'IMPRIMÉ : C68318451

S013C026
S : 29/03/2026
DJ-253-LS

**Défaillances majeures :**  
 5.1.3.b.2. ROULEMENT : Roulement de roue trop serré, bloqué ARG  
 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARG, ARG  
 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important  
 Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1352  
 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**  
 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 02/11/2018 : 80083 km / 09/06/2021 : 120760 km / 04/10/2023 : 157756 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :		+1.7 m/km			
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		1 %		12 %	
<b>Forces verticales</b> :		830 daN		516 daN	
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	238 daN	241 daN	164 daN		149 daN
Déséquilibre (<20%) :		2 %		10 %	
Forces de freinage (efficacité) :	238 daN	241 daN	164 daN		149 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	58 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.6 %		-0.8 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.7 %		-0.6 %		