



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68318571

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		04/02/2026		26250128	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
03/04/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1610					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DS-012-GH (F)		28/09/2021		11/06/2015	
Marque		Désignation commerciale			
OPEL		ZAFIRA TOURER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
W0LPD9E35F1062828		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10PELVP349N408		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
182787					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DS-012-GH CT:03/04/2026					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : W0LPD9E35F1062828 N° D'IMPRIMÉ : C68318571					
S013C026 S : 03/04/2026 DS-012-GH					
		Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé ARD, ARG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P 118B P220B 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement  Défaillances mineures : 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD  Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/06/2019 : 66868 km / 17/01/2020 : 72158 km / 21/09/2021 : 86960 km / 20/11/2023 : 142119 km / 21/11/2023 : 142242 km  Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel Airbag TAKATA conducteur . Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste/concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -3.6 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 7 % 23 % Forces verticales : 996 daN 651 daN Frein de service Forces de freinage : 313 daN 279 daN 213 daN 216 daN Déséquilibre (<20%) : 11 % 2 % Forces de freinage (efficacité) : 313 daN 279 daN 213 daN 216 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 61 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 % Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.6 % -1.3 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -2.8 % -2.9 %			