


CERTIFICAT DE RÉPARATION DU RAPPEL DE SÉCURITÉ DU GONFLEUR D'AIRBAG TAKATA

Nom et numéro SIRET du concessionnaire :

Adresse du concessionnaire :

- Cachet du concessionnaire



E387804

CE CERTIFICAT CONFIRME QUE LA RÉPARATION LIÉE AU RAPPEL DE SÉCURITÉ JLR PORTANT LA RÉFÉRENCE (COCHER LA RÉFÉRENCE DU RAPPEL CONCERNÉ) A ÉTÉ EFFECTUÉE.

COCHEZ LA RÉFÉRENCE DE RAPPEL CORRESPONDANTE TERMINÉE	Réf. du rappel	Titre du rappel terminé	Compatibilité
-	H496	GONFLEUR D'AIRBAG PASSAGER	France
-	N897	GONFLEUR D'AIRBAG PASSAGER	France
-	H356	MODULE D'AIRBAG CONDUCTEUR - RENOUELER	France
-	H361	GONFLEURS D'AIRBAG PASSAGER	France
- <input checked="" type="checkbox"/>	N587	GONFLEURS D'AIRBAG CONDUCTEUR	France
-	N603	GONFLEURS D'AIRBAG PASSAGER	France
-	H497	MODULE D'AIRBAG CONDUCTEUR - RENOUELER	France
-	N898	MODULE D'AIRBAG CONDUCTEUR - RENOUELER	France

Numéro d'identification du véhicule (VIN) : SALCA2DN3GH613553

Numéro d'immatriculation : EC 155 EQ

Date de réparation : 21/04/2026

Aucun autre remplacement connu de l'airbag n'est nécessaire.