

25 bis route de St Germain
78560 Le Port MARLY

TEL 01-39-58-80-71 / FAX 01 39 58 85 80
Mail : ndjlr-apv@neubauer.fr

Siret 33988016300037
No TVA FR72339880163

FACTURE ATELIER

Numéro facture /

Date facture

Compte client 41188855

OR 107118

Date OR 05/12/2024

N° Stock 12484452

Date Fin Garantie 20/10/2018

Réceptionnaire Kevin SOARES

aett.bastien@gmail.com

\PARTE

MARQUE	IMMAT	MODELE	:Discovery Sport Mark I TD4 150ch SE A	ENERGIE KM	Date M.E.C :
LAND ROVER	DW-439-RD	N° DE SERIE :	SALCA2BN4GH561143	DIESEL 150000	20/10/2015
REF	QTE	LIBELLE		PU HT	REM. PU NET TOTAL HT

A VEHICULE ARRIVE SUR DEPANNEUSE
LE CLIENT A EU LE MASSAGE PERFORMANCE
RESTREINTE
AVEC UNE GROSSE PERTE DE PUISSANCE SUR
AUTOROUTE LA VOITURE EST PASSE DE 120 A 50 KMH

HMO1	5	REPLACEMENT TURBO	125,00		125,00	625,00
RC LR072251	1	JOINT - TURBOCOMPRESSEUR	14,71	15,00	12,50	12,50
RC LR073671	4	RONDELLE CUIVRE	4,17	15,00	3,54	14,16
RC LR073687	1	JOINT JDE36824	18,37	15,00	15,61	15,61
RC LR073688	1	JOINT JDE36825	3,54	15,00	3,01	3,01
RC LR073725	3	ECROU A SIX PANS	2,21	15,00	1,88	5,64
RC LR073723	1	JOINT - COLLECTEUR D ECHAPPEMENT	26,49	15,00	22,52	22,52
RC LR140581	1	TURBOCOMPRESSEUR JDE40740	1 861,32	15,00	1 582,12	1 582,12
RC LR071942	1	FILTRE A AIR T2H8107	52,43	15,00	44,57	44,57

Sous-Total Pièces (1 700,13)

Sous-Total Intervention 2 325,13

B Campagnes en cours
Il n'y a actuellement aucune action de service en attente pour
ce véhicule
Sous-Total Intervention

(XXX = Pièce(s) d'origine) (# = Pièce(s) non d'origine) (* = Opération(s) facturée(s) selon le temps passé)

CODE TVA	TAUX	BASE HT	MONTANT TVA	MONTANT TAXE ECO	MONTANT HT	2 325,13€
2	TVA 20%	2 325,13	465,03	0,00	MONTANT TVA	465,03€
					NET A PAYER	2 790,16€

Sortie du Véhicule :

Date : Heure :

Visa Client :