


CERTIFICAT DE RÉPARATION DU RAPPEL DE SÉCURITÉ DU GONFLEUR D'AIRBAG TAKATA

Nom et numéro SIRET du concessionnaire :

Adresse du concessionnaire :

• Cachet du concessionnaire



CE CERTIFICAT CONFIRME QUE LA RÉPARATION LIÉE AU RAPPEL DE SÉCURITÉ JLR PORTANT LA RÉFÉRENCE (COCHER LA RÉFÉRENCE DIJ RAPPEL CONCERNÉ) A ÉTÉ EFFECTUÉE.

COCHER LA RÉFÉRENCE DE RAPPEL CORRESPONDANTE TERMINÉE	Réf. du rappel	Titre du rappel terminé	Compatibilité
	H496	GONFLEUR D'AIRBAG PASSAGER	France
	N897	GONFLEUR D'AIRBAG PASSAGER	France
	H356	MODULE D'AIRBAG CONDUCTEUR RENOUVELER	France
	H361	GONFLEURS D'AIRBAG PASSAGER	France
X	N587	GONFLEURS D'AIRBAG CONDUCTEUR	France
	N603	GONFLEURS D'AIRBAG PASSAGER	France
	H497	MODULE D'AIRBAG CONDUCTEUR RENOUVELER	France
	N898	MODULE D'AIRBAG CONDUCTEUR RENOUVELER	France

Numéro d'identification du véhicule (VIN) **SALCA2BC1FH536214**

Numéro d'immatriculation **DS-296-TC** Date de réparation : **17/04/2026**

Aucun autre remplacement connu de l'airbag n'est nécessaire. <https://topix.landrover.jlrext.com/topix/content/document/view?id=1776924#G466>
895411614