

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

24229587

N° D'IMPRIMÉ C 61983060

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE 18/04/2024 Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ autre pièce ARG 17/06/2024 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contro-visito Défaillances mineures :

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 013C1474

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE										
(2) Immatriculation et pays	e de 1ère mise n circulation									
AE-205-FH (F)	28/10/2009	28	3/10/2009							
Marque	Désignation commerciale									
PEUGEOT	PEUGEOT 308									
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre										
VF34B9HR89S1	22808	M1	VP)							
Type / CNIT	Energie									
MPE	GO									
Document(s) présenté(s)										
Certificat d'immatriculation										

1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une

1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVD

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, ARD, AVD, ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse D

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS: Corrosion du berceau AV, AR 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 01/10/2019: 135505 km / 30/09/2021: 157240 km / 31/03/2023: 177046 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

177054 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C61983060

AE-205-FH CT:17/06/2024

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF34B9HR89S122808

N° D'IMPRIMÉ:

S013C026 S: 17/06/2024 AE-205-FH

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE			
	G		D	G		D
Ripage (-8 à +8 m/km):		+0.0	m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %			4 %	
Forces verticales :		909 c	laN		632 daN	I
Frein de service						
Forces de freinage :	282 daN		275 daN	248 daN		235 daN
Déséquilibre (<20%):		3 %			6 %	
Forces de freinage (efficacité):	282 daN		275 daN	248 daN		235 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67	′ %					

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.9 % -0.7 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.5 %-0.5 %