



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

N° D'IMPRIMÉ C 63875717

Exemplaire conservé par le centre

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	20/09/2024	24234071					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1336						
19/11/2024	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/03/2021 : 58451 km / 26/03/2021 : 58948 km / 01/03/2023 : 106646 km / 23/03/2023 : 107813 km / 27/08/2024 : 146670 km						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S013C026							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN							
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 013C0416							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
EM-529-XY (F)	18/04/2019	31/05/2017					
Marque	Désignation commerciale						
PEUGEOT	3008						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF3MRHNYWHS154138	M1	VP					
Type / CNIT	Energie						
M10PGTVP056U310	ES						
Document(s) présenté(s)							
Certificat d'immatriculation							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
146688							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
EM-529-XY CT:19/11/2024							
N° D'AGRÈMENT : S013C026							
N° SÉRIE : VF3MRHNYWHS154138							
N° D'IMPRIMÉ : C63875717							
S013C026 S : 19/11/2024 EM-529-XY							
		AVANT				ARRIERE	
		G	D	G	D	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.7 m/km					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		5 %		5 %			
Forces verticales :		879 daN		607 daN			
Frein de service							
Forces de freinage :		329 daN	318 daN	227 daN		212 daN	
Déséquilibre (<20%) :		4 %			7 %		
Forces de freinage (efficacité) :		329 daN	318 daN	227 daN		212 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		73 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		18 %					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.5 %		-1.1 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-4.0 %		-4.0 %			