

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

Nº D'IMDDIMÉ C

TO B IN TAINE O OF COOCOTO			
NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique	04/06/2025	25242294	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est		
03/08/2025			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	atteint ARD	isure de la profondeur des sculptures est	
Contre-visite	5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD		

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél · 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DIJ VÉHICUI E	$\overline{}$

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AN-176-NE (F) 05/07/2018 16/03/2010 Marque Désignation commerciale RENAULT CLIO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1KR270E42593336 M1 VP Type / CNIT Energie M10RENVP001Y181 GO Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

susceptible de causer des blessures en cas de contact AV 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION: Jeu anormal

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AV

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement

4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE): Glace défectueuse ARD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse D

7.3.1.a.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL : Le dispositif antivol ne fonctionne

8.2.22.d.1. OPACITÉ: Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 04/02/2020: 165157 km / 25/01/2022: 185731 km / 26/01/2022: 185789 km / 08/01/2024 : 205885 km / 09/01/2024 : 205892 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

214352 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C67658510

AN-176-NE CT:03/08/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · VF1KR270F42593336

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 03/08/2025 AN-176-NE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE

G D -0.6 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 29 % 1 % 782 daN 462 daN Forces verticales : Frein de service 305 daN 192 daN 295 daN 203 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 4 % 6 % Forces de freinage (efficacité): 305 daN 295 daN 203 daN 192 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 79 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % +1.2 %