

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 64252055

NATURE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE 25239232 Contrôle technique périodique 04/03/2025 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/03/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le :

03/03/2026

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

013C0416 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FF-668-JB (F) 10/04/2019 10/04/2019 Marque Désignation commerciale CITROEN BERLINGO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre CTTE

Energie

GO

VR7EFBHYBKN506869 N1 Type / CNIT

N10CTRCT069J417

Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

> ou un huissier de justice (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 173526

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FF-668-JB

CT:03/03/2027 POLLU:03/03/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · VR7FFBHYBKN506869

N° D'IMPRIMÉ :

XXXXXXXXX C64252055

S013C026

25239232

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.2.3.e.1. PNEU: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG. AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 30/10/2023: 144477 km / 12/02/2025: 173512 km

| MEGLIDES | DÉALIQÉES ET | VALEUDS LIMITES | CORRESPONDANTES |
|----------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | |

AVANT ARRIERE G D G D +4.0 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

4 %

5 %

890 daN 627 daN Forces verticales :

Frein de service

Dissymétrie suspension (≤ 30%):

320 daN 295 daN 246 daN 256 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 8 % Forces de freinage (efficacité) : 320 daN 295 daN 256 daN 246 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 73 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.4 % -2.5 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %