



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 65682365

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		20/06/2025		25242924	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
19/08/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0364					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
CZ-665-LG (F)		08/12/2016		11/10/2013	
Marque		Désignation commerciale			
TOYOTA		AYGO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
JTDJG10C50N730831		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10JT0VP007L009		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
141085					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
CZ-665-LG CT:19/08/2025					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : JTDJG10C50N730831 N° D'IMPRIMÉ : C65682365					
S013C026 S : 19/08/2025 CZ-665-LG					
		Défaillances majeures : 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV Défaillances mineures : 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AR 6.1.1.d.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure du berceau AV Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/09/2019 : 88266 km / 25/09/2021 : 106272 km / 09/09/2023 : 124983 km			
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.9 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 16 % Forces verticales : 558 daN 359 daN Frein de service Forces de freinage : 203 daN 182 daN 125 daN 127 daN Déséquilibre (<20%) : 11 % 2 % Forces de freinage (efficacité) : 203 daN 182 daN 125 daN 127 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 % Émissions à l'échappement CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.07 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % -0.7 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %			