

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 67549879

NATURE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 06/05/2025 25241382 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ AVG. AVD 05/07/2025 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement

Contre-visite

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 (9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1474 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

N° D'AGRÉMENT :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
			de 1ère mise circulation
DP-921-GN (F)	24/02/2015 25/07/2007		07/2007
Marque	Désignation commerciale		
PEUGEOT	207		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
VF3WC9HYC3394	13725	M1	VP
Type / CNIT			Energie
MPE5312TY327			GO
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			

défectueux ou manquant AVG. AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.5.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG AVD

Défaillances mineures :

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé C

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 25/01/2019: 144875 km / 30/01/2021: 161057 km / 24/03/2021: 163894 km /

29/04/2025 · 194237 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ
194239

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DP-921-GN CT:05/07/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIF · VE3WC9HYC33943725

N° D'IMPRIMÉ : C67549879

S013C026 S: 05/07/2025 DP-921-GN

ARRIERE AVANT G G D -0.4 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

5 %

12 %

779 daN 505 daN Forces verticales :

Frein de service

219 daN 324 daN 322 daN 246 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 11 % Forces de freinage (efficacité) : 324 daN 322 daN 246 daN 219 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 86 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %): 25 %

Émissions à l'échappement

Dissymétrie suspension (≤ 30%):

Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +1.0 %+1.2 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +2.0 %