



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 65682567

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		26/06/2025		25243123	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD			
25/08/2025		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/02/2020 : 50646 km / 21/02/2022 : 83492 km / 28/09/2023 : 111243 km			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.			
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0416					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DD-794-LV (F)		19/08/2024		27/02/2014	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7SCHMZ0EW537137		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRVP0051686		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
124882					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DD-794-LV CT:25/08/2025					
S013C026 S : 25/08/2025 DD-794-LV					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
N° SÉRIE : VF7SCHMZ0EW537137					
N° D'IMPRIMÉ : C65682567					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+3.4 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %		10 %	
Forces verticales :		692 daN		469 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		252 daN	254 daN	132 daN	133 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :		252 daN	254 daN	132 daN	133 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :		66 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :		22 %			
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :		0.17 %			
CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :		0.20 %			
Lambda (0.97 à 1.03) :		0.989			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.3 %		+0.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-1.9 %		-4.0 %	