



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 67657949

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/06/2025	25242233

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
01/06/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	083F1066
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DZ-337-DS (F)	30/08/2018	26/01/2016
Marque	Désignation commerciale	
CITROEN	C3	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SCBHY6GW512372	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10CTRVP016T994	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
63141

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

**DZ-337-DS**  
**CT:01/06/2027**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : VF7SCBHY6GW512372  
N° D'IMPRIMÉ : C67657949

**S013C026**  
**A : 01/06/2027**  
**DZ-337-DS**

### Défaillances mineures :

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR  
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P20E8

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 11/01/2020 : 34490 km / 21/12/2021 : 45788 km / 13/12/2023 : 59369 km

Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :	+4.7 m/km				
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :	6 %		42 %		
<b>Forces verticales</b> :	756 daN		452 daN		
<b>Frein de service</b>					
Forces de freinage :	263 daN	255 daN	165 daN		142 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		14 %		
Forces de freinage (efficacité) :	263 daN	255 daN	165 daN		142 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	68 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>					
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:0.16 m-1		C2:<0.1 m-1		
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.2 %		-1.8 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.4 %		-2.4 %		