



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 67658847

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/06/2025	25242628

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
11/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C1610
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EE-552-YV (F)	11/01/2025	01/09/2016
Marque	Désignation commerciale	
CITROEN	NEMO	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7AAFHY6G8760938	N1	CTTE
Type / CNIT	Energie	
N10CTRCT0410003	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
111661

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**EE-552-YV**  
**CT:11/08/2025**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : VF7AAFHY6G8760938  
N° D'IMPRIMÉ : C67658847

S013C026  
S : 11/08/2025  
EE-552-YV

**Défaillances majeures :**  
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D  
3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG  
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG  
6.2.3.b.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes) D  
7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

**Défaillances mineures :**  
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG, AVD  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 18/01/2022 : 105081 km / 03/03/2022 : 107604 km / 28/11/2024 : 111658 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.7 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		4 %		10 %
Forces verticales :		798 daN		419 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	292 daN	318 daN	162 daN	164 daN
Déséquilibre (<20%) :		9 %		2 %
Forces de freinage (efficacité) :	292 daN	318 daN	162 daN	164 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) : 76 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 22 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:0.17 m-1	C3:0.14 m-1	C4:0.1 m-1	Moyenne:0.14 m-1
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-4.0 %		-1.3 %	