



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 67549952

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/05/2025	25241455

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
08/07/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C0416
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FC-118-QB (F)	29/03/2022	19/12/2018
Marque	Désignation commerciale	
VOLKSWAGEN	GOLF	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WVWZZZAUZJP172130	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10VWGVPR46X000	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
134252

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

<b>FC-118-QB</b>
<b>CT:08/07/2025</b>
N° D'AGRÈMENT : S013C026
N° SÉRIE : WVWZZZAUZJP172130
N° D'IMPRIMÉ : C67549952

S013C026
S : 08/07/2025
FC-118-QB

**Défaillances majeures :**  
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG  
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD, ARG

**Défaillances mineures :**  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD  
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé D

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 16/12/2022 : 91777 km / 03/12/2024 : 129694 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
<b>Ripage</b> (-8 à +8 m/km) :				
		-1.4 m/km		
<b>Dissymétrie suspension</b> (≤ 30%) :		9 %		5 %
<b>Forces verticales</b> :		832 daN		520 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	307 daN	278 daN	181 daN	170 daN
Déséquilibre (<20%) :		10 %		7 %
Forces de freinage (efficacité) :	307 daN	278 daN	181 daN	170 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	69 %			
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %			
<b>Émissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées(0.2 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :		-2.1 %		-1.8 %
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :		-1.9 %		-1.9 %