

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIME C 69521251			
NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique	21/10/2025	25247048	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			
	Défaillances majeures :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé ARD, ARG 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux		
20/12/2025	ou manquant AVG 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVG		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) AVD 6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS : Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés AR		
Contre-visite	Défaillances mineures :	,	
IDENTIFICATION DIL CENTRE DE CONTRÔLE	2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif		
/ IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE	1. 4.5.2.3.1. PÉCLAGE (FELIX DE REQUIII LAPIDA)/ANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu		

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

SARL CONTROLE DU GARLABAN

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

S013C026

013C1474 N° D'AGRÉMENT ·

N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

(9) RAISON SOCIALE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BM-492-LP (F) 01/09/2020 22/04/2011 Marque Désignation commerciale CITROEN DS3 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF7SA5FS0BW501200 M1 Туре

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 15/11/2019: 125480 km / 11/06/2020: 130817 km / 08/08/2022: 146193 km / 06/10/2022:

5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG

Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion ARD, AR, ARG 6.1.1.d.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure du berceau AV

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE. JAMBES DE FORCE. TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION :

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque

147929 km / 10/09/2024 : 167056 km

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

de brouillard avant AVG, AVD

de chute

Type / CNIT	Energie	
M10CTRVP000Z143	ES	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	Y	
174099		
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		

DATE :

BM-492-LP CT:20/12/2025

C69521251

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE7SA5ES0BW501200

N° D'IMPRIMÉ :

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S: 20/12/2025 BM-492-LP

S013C026

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES ARRIERE

G D Ripage (-8 à +8 m/km) : +10.4 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 0 % 662 daN 392 daN Forces verticales : Frein de service 238 daN 130 daN 118 daN 217 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 9 % 10 % Forces de freinage (efficacité): 238 daN 217 daN 130 daN 118 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 66 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.11 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.010

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.6 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.5 %+0.5 %