# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 67549936**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/05/2025 | 25241439 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**08/07/2025**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8
13821 LA PENNE S/ H.
Tél : 04-91-24-72-98

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 013C1610

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BV-250-GN (F) | 21/09/2011 | 19/10/2004 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| VOLVO | XC90 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| YV1CZ914851153096 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| MVV4914S6307 | ES |

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV
1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
3.3.1.c.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Champ de vision nécessaire non couvert D
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG
7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement C
7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule

**Défaillances mineures :**
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé ARD
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion ARD, AR, ARG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 27/08/2019 : 131590 km / 18/08/2021 : 135549 km

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

142616

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -14.0 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 0 % | | 0 % | |
| **Forces verticales** : | 1188 daN | | | 1018 daN |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 437 daN | 392 daN | 261 daN | 241 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 11 % | | 8 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 437 daN | 392 daN | 261 daN | 241 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 60 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 10 % | | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % | CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.03 % | Lambda (0.97 à 1.03) : 0.995 | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 % | | -1.8 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -1.7 % | | -1.5 % | | |

**BV-250-GN**

**CT:08/07/2025**

**N° D'AGRÉMENT : S013C026**

**N° SÉRIE : YV1CZ914851153096**

**N° D'IMPRIMÉ : C67549936**

**S013C026**
**S : 08/07/2025**
**BV-250-GN**