



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 65682341

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		19/06/2025		25242900	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD 5.2.3.b.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu ARD , ARG 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0106 P0698 Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D 4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion C, AR 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AVD, ARG Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/02/2020 : 168096 km / 25/05/2022 : 185416 km / 25/06/2024 : 203959 km / 06/08/2024 : 204524 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
18/08/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1620					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
EM-452-YK (F)		05/07/2022		22/04/2005	
Marque		Désignation commerciale			
MERCEDES BENZ		CLASSE C			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WDB2037071A770416		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
MMB74K1AN595		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
208191					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
EM-452-YK CT:18/08/2025					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WDB2037071A770416 N° D'IMPRIMÉ : C65682341					
S013C026 S : 18/08/2025 EM-452-YK					
		G AVANT D G ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.4 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 16 % 9 % Forces verticales : 845 daN 705 daN Frein de service Forces de freinage : 295 daN 261 daN 226 daN 265 daN Déséquilibre (<20%) : 12 % 15 % Forces de freinage (efficacité) : 295 daN 261 daN 226 daN 265 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 67 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 % Émissions à l'échappement Opacité des fumées(3 m-1) C5:2.38 m-1 C6:2.29 m-1 C7:2.19 m-1 Moyenne:2.29 m-1 Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +1.7 % +0.7 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 % -4.0 %			