

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N DIMPRIME C	000/300	01								
NATURE DU CONTRÔLE					(3) DATE DU CONTRÔLE	\mathcal{L}	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique					17/11/2025	19				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE					(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavora	ble pour déf	aillances ı	majeures							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					Défaillances majeures : 0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV					
16/01/2026					1.1.15.d.2. CÂBLE DE FREINS, TIMONERIE : Fixation des câbles défectueuse ARD 1.6.1.f.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le système signale une défaillance via l'					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					interface électronique du véhicule 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE C	CROISEMENT)	· I 'orientati	on d'un fe	u de	
Contre-visite					croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse ARD					
N° D'AGRÉMENT : S013C026 (9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN (3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8					4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR 4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARD 4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARD 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2033 P1434 P0473 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement					
13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98										
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					0.2.22.e.2. Of AOTTE : Controle impos	isible des ellis.	3013 4 1 601	арреппеп		
N° D'AGRÉMENT : 013C1620 SIGNATURE :					Défaillances mineures : 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD, ARG 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					✓ une traverse D ✓ 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément ✓ Output Description ✓ Output Description Output Descr					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation					endommagé ARD, ARG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Dé	étérioration AR				
,			11/2008]						
Marque		Désignation commerciale		ale	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 23/12/2022 : 175615 km / 23/03/2024 : 184767 km / 17/12/2024 : 190085 km					
CITROEN BERLINGO										
(1) N° dans la série du typ	e (VIN) (5) Catégorie	e internation	nale Genre						
VF77B9HTC67031105 N1			N1	CTTE						
Type / CNIT Energie				Energie						
7B9HTC GO				GO						
Document(s) présenté(s)					ľ					
Certificat d'immatriculation										
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					MESURES RÉALISÉES	ET VALEURS I	LIMITES CC	RRESPO	NDANTES	
	19111	16				AVAN	 T		ARRIERE	
					*	G	D	G		
INFORMATION OF	LE CONTRÊ: =	TEOLINIOLIE	DÉEN/OF:		Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.9 n	n/km			

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

C68573087

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FM-534-NL CT:16/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF77B9HTC67031105

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 16/01/2026 FM-534-NL

Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 2 % 11 % 847 daN 523 daN Forces verticales : Frein de service 303 daN 294 daN 212 daN Forces de freinage : 215 daN 3 % Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité) : 303 daN 294 daN 215 daN 212 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 74 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

+0.0 % Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.9 %