

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

26/09/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25246208

Nº D'IMPRIMÉ C 69353056

•••	2 IIII 14III	
	NATURE DU CONTRÔLE	
	Contrôle technique périodique	,
	(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	$\overline{}$
	Défavorable pour défaillances majeures	
	(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	
	25/11/2025	
	NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	
	Contre-visite	,
\geq	IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	\prec

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		e de 1ère mise n circulation			
DC-721-RF (F) 23/09/2015		30/01/2014			
Marque Désignation commerciale					
PEUGEOT	800				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
VF3CU8HR0DY04	7352 N	/11	VP]		
Type / CNIT		Energie			
M10PG		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint ARD, ARG

Défaillances mineures :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection

légèrement défectueux AVG, AVD

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 21/01/2020: 73446 km / 18/01/2022: 96679 km / 16/01/2024: 119651 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 131429

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

DC-721-RF CT:25/11/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE3CU8HR0DY047352

S013C026 S: 25/11/2025 DC-721-RF

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G G D Ripage (-8 à +8 m/km) : +3.2 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%): 8 % 2 %

725 daN 471 daN Forces verticales :

Frein de service

215 daN 247 daN 171 daN 173 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 13 % 2 % Forces de freinage (efficacité) : 215 daN 247 daN 173 daN 171 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C3:0.19 m-1 C4:<0.1 m-1 C5:<0.1 m-1 Moyenne:0.12 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.5 % -4.0 % -3.3 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.0 %

N° D'IMPRIMÉ : C69353056