



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 65099856

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/08/2025	25245157

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
27/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C0416
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AJ-536-DP (F)	17/07/2017	31/12/2009
Marque	Désignation commerciale	
RENAULT	MEGANE SCENIC	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1JZ0NA641477453	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
MRE5536AF681	GO	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
254711

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**AJ-536-DP**  
**CT:27/10/2025**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : VF1JZ0NA641477453  
N° D'IMPRIMÉ : C65099856

S013C026  
S : 27/10/2025  
AJ-536-DP

**Défaillances majeures :**  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG  
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG

**Défaillances mineures :**  
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G, C  
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR  
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVD  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD  
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 23/07/2019 : 156372 km / 12/07/2021 : 189557 km / 18/07/2023 : 219729 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.4 m/km				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		1 %			5 %	
Forces verticales :		973 daN			617 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	329 daN	292 daN	261 daN			246 daN
Déséquilibre (<20%) :		12 %			6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	329 daN	292 daN	261 daN			246 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) : 70 %						
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 21 %						
<b>Émissions à l'échappement</b>						
Opacité des fumées(1.17 m-1)	C2:1.06 m-1	C3:1.03 m-1	C4:1.17 m-1	Moyenne:1.09 m-1		
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	+1.5 %				-1.2 %	
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-2.9 %				-2.6 %	