

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

11/07/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25243686

N° D'IMPRIMÉ C 65689631

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 10/09/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

083F1066 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
				de 1ère mise circulation	
AT-336-TZ (F)	03/06/2025		10	10/06/2010	
Marque	Désignation commerciale				
CITROEN	СЗ				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
VF7FC8HZCAE511541		N	<i>I</i> 11	\[VP \]	
Type / CNIT				Energie	
M10CTRVP0008249				GO	
Document(s) présenté(s)					

Défaillances majeures :

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV 8.2.22.a.2. OPACITÉ: L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, ARD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

8.2.22.c.1. OPACITÉ: Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif

antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P 1166 P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 31/10/2018: 136463 km / 04/01/2019: 139039 km / 22/01/2021: 173728 km /

26/01/2023: 190551 km / 23/01/2025: 203753 km

ou un huissier de justice (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 206860

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C65689631

AT-336-TZ CT:10/09/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE7EC8HZCAE511541

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 25243686 XXXXXXXXX

MEGLIDES	DÉALIQÉES ET	VALEUDS LIMITES	CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE G G D +1.3 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 4 % 2 % 683 daN 420 daN Forces verticales : Frein de service 233 daN 209 daN 138 daN 142 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 11 % 3 % Forces de freinage (efficacité) : 233 daN 209 daN 142 daN 138 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 65 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(1.5 m-1) C1:9.99 m-1 C2:9.99 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.8 % -1.1 %