



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 65099702

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/08/2025	25245003

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
20/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C0416
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation
BM-760-RT (F) 23/10/2015 22/08/2007
Marque Désignation commerciale
RENAULT KANGOO
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF1FC1EAF37653135 N1 CTTE
Type / CNIT Energie
FC1EAF GO
Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
174839

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**BM-760-RT**  
**CT:20/10/2025**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : VF1FC1EAF37653135  
N° D'IMPRIMÉ : C65099702

S013C026  
S : 20/10/2025  
BM-760-RT

**Défaillances majeures :**  
6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement  
7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant

**Défaillances mineures :**  
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal  
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G, D  
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptré défectueux ou endommagé ARG  
5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD  
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 01/08/2018 : 152589 km / 12/08/2019 : 155407 km / 01/10/2019 : 156979 km / 10/08/2020 : 158750 km / 02/08/2021 : 162376 km / 18/07/2022 : 163838 km / 03/08/2023 : 166311 km / 15/09/2023 : 166536 km / 02/08/2024 : 169240 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.8 m/km				
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		2 %			9 %	
Forces verticales :		723 daN			466 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	277 daN	262 daN	126 daN			124 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		6 %			2 %	
Forces de freinage (efficacité) :	277 daN	262 daN	126 daN			124 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	66 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	24 %					
Émissions à l'échappement						
Opacité des fumées(3 m-1) :	C1:2.08 m-1	C2:2.07 m-1	C3:2.1 m-1		Moyenne:2.09 m-1	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %				-0.5 %	