

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

13/11/2025

Auto Sécurité

#### Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL 25247713

# N° D'IMPRIMÉ C 69515418

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

IDENTIFICATION DILVÉHICIII E

N° D'AGRÉMENT: 083F1066

SIGNATURE :

| IDENTIFICATION DU VERICULE  |                                       |            |                                     |  |
|---|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| (2) Immatriculation et pays   | lation et pays Date d'immatriculation |            | Date de 1ère mise<br>en circulation |  |
| DX-270-YR (F)   | 07/12/2015                            | 07/12/2015 |                                     |  |
| Marque  | Désignation commerciale               |            |                                     |  |
| CITROEN   | C4 PICASSO                            |            |                                     |  |
| (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre |                                       |            |                                     |  |
| VF73AHNYMFJ873178   |                                       | М1         | VP                                  |  |
| Type / CNIT   |                                       |            | Energie                             |  |
| M10CTRVP035H126   |                                       |            | ES                                  |  |
| Document(s) présenté(s)   |                                       |            |                                     |  |
| Certificat d'immatriculation  |                                       |            |                                     |  |

### Défaillances majeures :

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G, D
4.4.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement D 5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé AVG, AVD 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AVG , A 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

#### Défaillances mineures :

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/11/2019 : 57596 km / 17/01/2020 : 60562 km / 25/03/2022 : 85839 km

## (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ 133679

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

PROCÈS-VERBAL N°:

DX-270-YR CT:12/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF73AHNYMFJ873178 S013C026 S: 12/01/2026 DX-270-YR MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

 AVANT
 ARRIERE

 G
 D
 G
 D

 Ripage (-8 à +8 m/km) :
 +3.2 m/km
 7 %

Forces verticales: 838 daN 598 daN

Frein de service

 Forces de freinage :
 298 daN
 273 daN
 219 daN
 209 daN

 Déséquilibre (<20%) :</td>
 9 %
 5 %

 Forces de freinage (efficacité) :
 298 daN
 273 daN
 219 daN
 209 daN

 Taux d'efficacité global (≥58 %) : 69 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 21 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti ( $\leq$ 0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré ( $\leq$ 0.2 %) : 0.05 % Lambda (0.97 à 1.03) :0.997

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.0 % -0.5 %

N° D'IMPRIMÉ : C69515418