



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 65689334

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	03/07/2025	25243389

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
02/09/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S013C026
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 013C1610
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays : DZ-664-EF (F)	Date d'immatriculation : 02/09/2020	Date de 1ère mise en circulation : 27/01/2016
Marque : DACIA	Désignation commerciale : DUSTER	
(1) N° dans la série du type (VIN) : UU1HSDCVE54625116	(5) Catégorie internationale : M1	Genre : VP
Type / CNIT : M10DACVP000B892	Energie : ES	
Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
220933

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

**DZ-664-EF**  
**CT:02/09/2025**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : UU1HSDCVE54625116  
N° D'IMPRIMÉ : C65689334

S013C026  
S : 02/09/2025  
DZ-664-EF

**Défaillances majeures :**  
2.1.1.e.2. ÉTAT DU BÔITIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes  
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD  
7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG  
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable ARD  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 05/02/2020 : 56507 km / 01/02/2022 : 121560 km / 18/03/2022 : 124643 km / 15/01/2024 : 174149 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-2.5 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		1 %		2 %
Forces verticales :		718 daN		490 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	239 daN	235 daN	173 daN	156 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		2 %		10 %
Forces de freinage (efficacité) :	239 daN	235 daN	173 daN	156 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) : 66 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 21 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0.19 %	CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.026		
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) : -1.8 %		-1.0 %		