

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25243349

N° D'IMPRIMÉ C 65689293

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE 02/07/2025 Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 01/09/2025 dysfonctionnement important NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE échappement Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1610 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays				te de 1ère mise en circulation		
EF-519-KV (F)	18/08/2023		22/	/09/2016		
Marque	С	Désignation commerciale				
DS	DS 3					
(1) N° dans la série du typ	type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
VF7SA5GZMGW629869 M1			VP			
Type / CNIT				Energie		
M10CPFVP000U057				ES		
Document(s) présenté(s)						
				$\overline{}$		

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme AV, AR 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG,

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 20/10/2020: 42622 km / 31/10/2022: 64862 km / 06/07/2023: 71270 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

109944 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C65689293

EF-519-KV CT:01/09/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE7SA5GZMGW629869

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 25243349 **XXXXXXXXX**

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
AVANT	ARRIERI				

ARRIERE

71071111			/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
G		D	G		D
	+4.0	m/km			
	1 %			5 %	
	766 daN		434 daN		
269 daN		252 daN	167 daN		152 daN
	7 %			9 %	
269 daN		252 daN	167 daN		152 daN
%					
	269 daN 269 daN	G +4.0 1 % 766 d 269 daN 7 %	G +4.0 m/km 1 % 766 daN 269 daN 7 % 252 daN 252 daN 252 daN	G D G +4.0 m/km 1 %	G +4.0 m/km 5 % 5 % 5 % 766 daN 167 daN 7 % 252 daN 167 daN 9 % 252 daN 167 daN 9 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.2 % -1.4 % -4.0 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %