

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

(3) DATE DU CONTRÔLE

14/10/2025

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° DU PROCÈS-VERBAL

25246815

N° D'IMPRIMÉ C 69521018

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances maieures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 13/12/2025 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H.

Tél: 04-91-24-72-98

SARL CONTROLE DU GARLABAN

S013C026

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1610 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1ère mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FC-849-PF (F) 18/12/2018 18/12/2018 Marque Désignation commerciale PEUGEOT 3008 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3MRHNSJJS463989 M1 VP Type / CNIT Energie M10PGTVP072V234 ES Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD

6.1.7.g.2. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AV 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P00D2 P0037 P0369

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l' échappement

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 22/12/2023: 105655 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

135654

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FC-849-PF CT:13/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE3MRHNS.LIS463989

N° D'IMPRIMÉ : C69521018

S013C026 S: 13/12/2025 FC-849-PF

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES **AVANT**

G G D +1.7 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%): 8 % 2 % 830 daN 567 daN Forces verticales : Frein de service 254 daN 152 daN 221 daN 161 daN Forces de freinage :

13 %

Taux d'efficacité global (≥58 %) : 68 %

316 daN

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : ± 0.0 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.8 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 20 %

Déséquilibre (<20%):

Forces de freinage (efficacité) :

+1.3 %

302 daN

ARRIERE

6 %

159 daN

174 daN