



PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto  
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69352216

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	01/10/2025	25246365

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
30/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	
N° D'AGRÈMENT :	S013C026
(9) RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR	
N° D'AGRÈMENT :	013C1610
SIGNATURE :	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AX-519-BM (F)	20/07/2010	20/07/2010
Marque	Désignation commerciale	
OPEL	MERIVA	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W0L0XCE75A4180930	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10PELVP002Y209	ES	
Document(s) présenté(s)		
Certificat d'immatriculation		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
147868

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

**AX-519-BM**  
**CT:30/11/2025**

N° D'AGRÈMENT : S013C026  
N° SÉRIE : W0L0XCE75A4180930  
N° D'IMPRIMÉ : C69352216

S013C026  
S : 30/11/2025  
AX-519-BM

**Défaillances majeures :**  
0.1.1.a.2. PLAQUES D'IMMATICULATION : Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber AV  
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G

**Défaillances mineures :**  
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé G  
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD  
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse G, D  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, AR, ARG  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD, ARG  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 03/07/2018 : 83242 km / 13/07/2018 : 83270 km / 24/06/2020 : 98866 km / 27/07/2020 : 99236 km / 14/06/2022 : 121348 km / 18/06/2022 : 121383 km / 11/06/2024 : 138238 km

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	G	AVANT	D	ARRIERE
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.4 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		3 %		1 %
Forces verticales :		739 daN		520 daN
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage :	249 daN	245 daN	218 daN	204 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		2 %		7 %
Forces de freinage (efficacité) :	249 daN	245 daN	218 daN	204 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) : 72 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 24 %				
<b>Émissions à l'échappement</b>				
CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0 %	CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0.11 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.006		
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) : -1.1 %		-1.2 %		