

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

fuite

#### Exemplaire conservé par le centre

# N° D'IMPRIMÉ C 69352578

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBA	
Contrôle technique périodique	13/10/2025	25246727	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de		
12/12/2025	croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de ou de dysfonctionnement grave ARD		

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

N° D'AGRÉMENT : S013C026

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98

#### (9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013C1620

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
		de 1ère mise n circulation		
DP-216-JJ (F)	26/02/2015 15		5/01/2015	
Marque	Désignation commerciale			
RENAULT MEGANE SCENIC				
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre				
VF1JZ110652253	532	M1	\[ VP \]	
Type / CNIT			Energie	
M10RENVP416D557			ES	
Document(s) présenté(s)				
Certificat d'immatriculation				

#### Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG, AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse D

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/01/2019 : 60385 km / 30/12/2020 : 86970 km / 04/01/2023 : 105333 km

### (4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE:

C69352578

DP-216-JJ CT:12/12/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1JZ110652253532

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 12/12/2025 DP-216-JJ MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE G D -1.0 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 11 % 887 daN 555 daN Forces verticales : Frein de service 292 daN 188 daN 277 daN 219 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 6 % 15 % Forces de freinage (efficacité): 292 daN 277 daN 219 daN 188 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti ( $\leq$ 0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré ( $\leq$ 0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.007