



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 65099849

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		27/08/2025		25245150	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			<p>Défaillances majeures :</p> <p>0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD</p> <p>Défaillances mineures :</p> <p>3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 19/08/2019 : 79319 km / 19/07/2021 : 101787 km / 20/07/2023 : 121031 km / 11/07/2025 : 140396 km</p>		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
26/10/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C1620					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DV-397-DX (F)		07/12/2017		21/08/2015	
Marque		Désignation commerciale			
SEAT		IBIZA			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VSSZZZ6JZFR167906		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10SETVP0020491		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
140844					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		5 %	
Forces verticales :		776 daN		409 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	267 daN	277 daN	144 daN		147 daN
Déséquilibre (<20%) :		4 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	267 daN	277 daN	144 daN		147 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	70 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	20 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.6 m-1) C2:0.26 m-1 C3:0.12 m-1 C4:<0.1 m-1 Moyenne:0.16 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.1 %		+0.1 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.4 %		+0.9 %		

DV-397-DX

CT:26/10/2025

N° D'AGRÈMENT : S013C026

N° SÉRIE : VSSZZZ6JZFR167906

N° D'IMPRIMÉ : C65099849

S013C026

25245150

XXXXXXXXXX