

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

25247755

N° D'IMPRIMÉ C 69515460

NATURE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 14/11/2025 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 13/01/2026 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Défaillances mineures : Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

> 13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C1620 N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays			e 1ère mise sirculation
DY-940-RQ (F)	21/05/2021 05/01/2016)1/2016
Marque	Désignation commerciale		
PEUGEOT	308		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			
VF3LBBHYBFS34	7492 I	М1	$\left[\begin{array}{c}VP\end{array}\right]$
Type / CNIT			Energie
M10PGTVP011T706			GO
Document(s) présenté(s)			
Certificat d'immatriculation			

croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE): Source lumineuse défectueuse

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG. AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, A\/D

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d' une traverse D

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVG, ARD, AVD

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 04/12/2020: 35384 km / 28/04/2023: 69587 km / 29/04/2025: 106747 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

114182 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

C69515460

DY-940-RQ CT:13/01/2026

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE3I BRHYBES347492

N° D'IMPRIMÉ :

S013C026 S: 13/01/2026 DY-940-RQ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE

G D +0.5 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) : Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 8 % 792 daN 456 daN Forces verticales : Frein de service 307 daN 172 daN 292 daN 168 daN Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 5 % 3 % Forces de freinage (efficacité): 307 daN 292 daN 168 daN 172 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 75 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:0.35 m-1 C2:0.29 m-1 C3:0.25 m-1 Moyenne:0.3 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : +0.1 %+0.8 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %): -0.5 %