

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

25246279

N° D'IMPRIMÉ C 69352128

NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 30/09/2025 Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures Défaillances majeures : 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ AVG, AVD 29/11/2025 montage inadapté ARD, ARG NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Défaillances mineures : Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S013C026 N° D'AGRÉMENT :

(9)RAISON SOCIALE: SARL CONTROLE DU GARLABAN

(3) COORDONNÉES: 323 BD VOLTAIRE RN 8

13821 LA PENNE S/ H. Tél: 04-91-24-72-98

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

013C0364 N° D'AGRÉMENT ·

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays		te de 1ère mise en circulation					
EP-908-KV (F)	20/08/2024	25	5/07/2017				
Marque	Désignation commerciale						
PEUGEOT	2008						
(1) N° dans la série du type	orie internatio	nale Genre					
VF3CUHNZTHY108	551	M1	VP				
Type / CNIT			Energie				
M10PGTVP0484292			ES				
Document(s) présenté(s)							

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou

4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE): Mauvaise fixation AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 06/07/2021: 54048 km / 22/05/2024: 85620 km

(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Certificat d'immatriculation

095011 INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

EP-908-KV CT:29/11/2025

N° D'AGRÉMENT : S013C026 N° SÉRIE · VE3CUHNZTHY108551

S013C026 S: 29/11/2025 EP-908-KV

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

		AVANT		4	ARRIERE	
	G		D	G		D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-5.0 r	n/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %			3 %	
Forces verticales :		775 daN			491 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	266 daN		250 daN	197 daN		170 daN
Déséquilibre (<20%):		7 %			14 %	
Forces de freinage (efficacité):	266 daN		250 daN	197 daN		170 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 6	9 %					

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %): 0.13 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %): 0 % Lambda (0.97 à 1.03):1.014

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.2 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.8 % +0.0 %

N° D'IMPRIMÉ : C69352128